


Conducția în metale




Conducția în semiconductori




Spectrul radiației electromagnetice



Efectul Hall



Senzor Hall


Permanent
Magnet
Hall Effect
Sensor
Trigger
Wheel
S
N
Gap
How To
MECHATRONICS
www.HowToMechatronics.com

Lentila Fresnel

